








# Сравнение моделей для РД сварки (Stick)

					
<b>ВИДЫ сварки</b>	<b>Thunderbolt® 160</b>	<b>Thunderbolt® 210</b>	<b>Maxstar® 161 S</b>	<b>Maxstar® 210 STR</b>	<b>CST™ 280</b>
 DC stick	■	■	■	■	■
 DC TIG				■	■
<b>класс оборудования</b>	Легкая Пром-сть	Легкая Пром-сть	Тяжелая Пром-ть	Тяжелая Пром-ть	Тяжелая Пром-ть
<b>питание</b>					
<b>Сетевое питание</b> <b>V</b>	120/240 1- фаза	240 1- фаза	120/240 1- фаза	120/480 1- / 3- фазы	220-230/460-575 1- / 3- фазы
<b>Диапазон по току</b> <b>A</b>	20-160	25-210	20-160	10-210	5-280
<b>вес</b>	6,8 кг	7,0 кг	5,9 кг	16,4 кг	18,6 кг
<b>функции</b>					
<b>Подключение 120/240 В</b>	■				
<b>Горячий старт</b>	■	■	■	■	■
<b>Цифровая индикация</b>			■	■	■ опция
<b>Функция Auto-Line</b>			■	■	
<b>Антизалипание электрода</b>			■	■	
<b>Многостовая стойка</b>					■
<b>СТОИМОСТЬ</b>	\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$